

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES
RENAULT
 BILLANCOURT (SEINE)
 CAPITAL : 120.000.000 FR S

Trib. de Com. de la Seine.
 JANVIER 1938



Reg. Com. N° 189.286.
 P. R. 401

HAUSSE 60%

13 DÉCEMBRE 1937

TARIF DE PIÈCES DE RECHANGE
 POUR
CAMIONNETTES
 TYPES AGS I - AFR 3

Le présent tarif correspond à la nomenclature des pièces de rechange du Catalogue P. R. 401. Il donne le prix de chaque pièce, désignée par son numéro de fabrication proprement dit, c'est-à-dire non précédé de la lettre X.

Ce tarif est modifiable sans préavis. Nos marchandises, quelle que soit leur date de commande, sont facturées aux prix en cours au jour de leur départ de nos Usines. Les prix des pièces qui ne sont pas de notre fabrication (Carburateurs, Accumulateurs, etc.), ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier suivant le tarif de nos fournisseurs.

Pour la Boulonnerie, Raccords, Joints, Roulements, etc., voir tarifs spéciaux.

(Voir errata, page 4.)

NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX
Profil A 4	le m. 9 »	791.851	4 »	5.477.888	1 50	6.002.028	1 »	7.052.970	1 25
» 148	le m. 1 80	791.852	0 25	5.477.959	13 80	6.003.537	0 20	7.052.971	0 45
375.177	0 50	793.310	0 35	5.477.991	13 80	6.004.327	0 55	7.052.972	0 60
725.721	0 35	793.311	0 40	5.479.633	6 60	6.004.580	0 25	7.053.021	0 20
750.518	0 25	793.312	0 50	5.481.381	20 »	6.010.370	30 »	7.053.032	1 »
767.609	0 30	793.313	0 60	5.485.541	1 80	6.012.582	32 »	7.210.431	4 50
777.486	0 45	793.732	2 10	5.485.785	0 25	6.017.179	(2)	7.210.924	7 »
777.839	4 25	794.911	0 60	5.486.482	1 »	6.018.974	13 80	7.210.925	7 »
779.003	0 75	794.912	0 85	5.490.118	28 »	6.019.379	1 50	7.224.905	1 90
780.526	0 45	794.913	1 »	5.492.988	(1)	7.036.101	Voir Tarif Boulonn.	7.226.050	9 90
782.116	1 20	794.935	0 55	5.492.989	(1)	7.036.102	d°	7.226.694	21 50
783.868	2 »	795.031	3 30	5.492.990	(1)	7.036.201	d°	7.226.695	290 »
784.124	0 40	795.206	0 75	5.493.200	(1)	7.050.385	2 65	7.226.696	2 50
785.259	0 45	796.093	2 »	5.493.201	(1)	7.050.386	2 60	7.227.283	4 50
788.370	0 35	796.094	2 »	5.496.095-02	12 »	7.050.659	1 15	7.227.904	220 »
788.771	1 10	796.230	7 »	5.496.678	75 »	7.050.661	0 40	7.230.835	42 »
789.000	6 80	797.755	19 20	5.496.679	75 »	7.050.662	0 25	7.231.388	10 50
789.060	0 75	798.356	22 »	5.496.949	0 75	7.052.112	1 50	7.232.497	2 25
789.781	3 30	798.357	6 10	5.497.017	(1)	7.052.138	0 40	7.232.612	6 »
790.207	2 »	799.582	7 80	5.497.192	14 »	7.052.487	1 85	7.232.615	97 »
791.026	0 10	2.506.535	4 25	5.498.921	12 »	7.052.570	0 10	7.232.821	18 »
791.204	0 45	2.533.180	4 »	5.501.376	8 50	7.052.620	1 50	7.232.865	0 60
791.390	6 60	5.219.145	0 60	5.504.651	0 80	7.052.622	2 90	7.232.879	60 »
791.779	1 60	5.469.081	2 40	6.000.510	0 30	7.052.877	0 80	7.233.560	(1)
791.850	0 40	5.473.720	0 25	6.001.279	2 50	7.052.960	0 75	7.233.561	180 »

Ces prix sont établis sur les bases de mai 1936 et doivent subir la hausse générale appliquée aux pièces de rechange.

NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX
7.233.562	84 »	7.241.669	150 »	7.242.935	820 »	8.026.132	(1)	8.108.311	4 85
7.233.563	90 »	7.241.670	220 »	7.242.943	(3)	8.026.133	(1)	8.108.312	33 »
7.233.564	7 50	7.241.713	8 »	7.242.950	2.300 »	8.026.134	(1)	8.108.313	77 »
7.233.565	7 50	7.242.101	55 »	7.242.951	2.300 »	8.026.135	(1)	8.108.368	4 50
7.233.566	90 »	7.242.306	55 »	7.242.956	10 60	8.026.137	(1)	8.108.781	25 »
7.233.567	14 40	7.242.341	0 85	7.242.967	300 »	8.026.142	(1)	8.108.838	9 60
7.233.645	7 50	7.242.436	250 »	7.242.978	15 55	8.026.143	(1)	8.108.840	4 »
7.233.951	34 50	7.242.437	26 »	7.242.992	2.700 »	8.026.144	(1)	8.109.397	29 »
7.234.117	650 »	7.242.438	26 »	7.242.993	2.700 »	8.026.145	(1)	8.109.412	6 »
7.234.430	11 »	7.242.448	70 »	7.242.994	(4)	8.026.146	(1)	8.109.900	6 »
7.236.031	1 25	7.242.449	9 50	7.242.996	12 »	8.026.147	(1)	8.109.924	6 »
7.236.374	150 »	7.242.516	26 »	7.243.029	50 »	8.026.148	(1)	8.110.820	4 »
7.236.379	95 »	7.242.517	35 »	7.243.030	1 95	8.026.149	(1)	8.110.857	0 65
7.236.383	55 »	7.242.518	11 »	7.243.031	120 »	8.026.150	(1)	8.110.858	2 90
7.236.384	1 35	7.242.583	55 »	7.243.032	23 »	8.026.151	(1)	8.110.859	4 50
7.236.385	1 30	7.242.584	55 »	7.243.057	55 »	8.026.152	(1)	8.110.907	0 80
7.236.386	1 60	7.242.631	12 »	7.243.058	72 »	8.026.153	(1)	8.111.085	7 50
7.236.387	1 70	7.242.675	85 »	7.243.059	54 »	8.026.154	(1)	8.111.089	4 »
7.236.388	1 05	7.242.698	320 »	7.243.060	6 50	8.026.155	(1)	8.111.112	0 70
7.236.933	13 »	7.242.699	240 »	7.244.362	34 »	8.026.156	(1)	8.111.332	0 40
7.236.953	74 »	7.242.838	330 »	7.700.109	Voir Tarif Roulem. d°	8.026.157	(1)	8.111.333	0 20
7.237.496	1 45	7.242.841	10 30	7.700.203	d°	8.026.158	(1)	8.111.334	0 15
7.237.510	168 »	7.242.842	10 50	7.703.306	44 »	8.026.159	(1)	8.111.335	0 10
7.237.515	16 50	7.242.844	35 »	7.704.406	52 50	8.026.160	(1)	8.111.383	0 90
7.238.113	900 »	7.242.845	13 »	7.706.305	Voir Tarif Roulem. d°	8.027.318	(1)	8.111.510	8 25
7.238.133	168 »	7.242.847	115 »	7.710.307	d°	8.027.319	(1)	8.111.521	11 »
7.238.157	82 »	7.242.848	35 »	7.803.589	20 »	8.027.320	(1)	8.111.587	0 60
7.238.162	115 »	7.242.849	12 »	7.803.590	145 »	8.027.321	(1)	8.111.613	0 35
7.238.522	13 65	7.242.859-02	95 »	7.803.591	145 »	8.029.152	(1)	8.111.718	0 35
7.238.752	1 50	7.242.859-07	90 »	7.803.639	125 »	8.100.720	5 50	8.111.720	4 60
7.239.575	45 »	7.242.860-02	95 »	7.803.657	3 50	8.101.343	16 »	8.111.868	1 50
7.239.602	4 70	7.242.860-07	90 »	7.803.658	3 50	8.101.344	16 »	8.111.869	12 10
7.239.669	7 50	7.242.870	11 25	7.803.659	4 25	8.101.745	7 20	8.112.405	34 »
7.239.789	2 50	7.242.872	70 »	7.803.675-02	130 »	8.102.171	5 »	8.112.667	2 40
7.240.729	1 30	7.242.873	98 »	7.803.675-07	115 »	8.102.715	5 »	8.112.668	0 50
7.241.056	66 »	7.242.874	9 50	7.803.676-02	130 »	8.103.789	75 »	8.112.671	3 50
7.241.412	30 »	7.242.891	570 »	7.803.676-07	115 »	8.103.800	72 »	8.112.675	2 »
7.241.415	15 »	7.242.892	187 »	8.025.711	(1)	8.103.801	72 »	8.112.680	1 50
7.241.446	300 »	7.242.908	23 »	8.025.954	(1)	8.104.422	3 50	8.112.681	7 50
7.241.449	105 »	7.242.909	810 »	8.026.122	(1)	8.104.423	3 50	8.112.682	14 »
7.241.534	100 »	7.242.910	71 »	8.026.123	(1)	8.105.611	1 50	8.112.726	30 »
7.241.535	140 »	7.242.911	71 »	8.026.124	(1)	8.106.143	19 »	8.112.921	2 70
7.241.536	14 »	7.242.922	175 »	8.026.127	(1)	8.107.138	8 50	8.112.924	8 25
7.241.537	1 50	7.242.923	175 »	8.026.130	(1)	8.107.369	4 15	8.113.004	14 »
7.241.538	6 10	7.242.931	15 »	8.026.131	(1)	8.107.813	4 »	8.113.052	6 »

Ces prix sont établis sur les bases de mai 1936 et doivent subir la hausse générale appliquée aux pièces de rechange.

NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX	NUMÉROS DE Fabrication	PRIX
8.113.350	7 30	8.113.714	0 05	8.114.026	4 40	8.114.421	12 »	8.114.625	175 »
8.113.365	19 »	8.113.715	3 50	8.114.075	39 50	8.114.423	0 55	8.114.627	675 »
8.113.396	1 90	8.113.716	11 »	8.114.114	210 »	8.114.437	13 50	8.114.628	675 »
8.113.398	1 25	8.113.739	45 »	8.114.157-01	14 »	8.114.452	13 »	8.114.714	90 »
8.113.400	0 30	8.113.740	70 »	8.114.157-02	8 »	8.114.456	2 25	8.114.772	95 »
8.113.448	0 20	8.113.753	4 75	8.114.157-03	7 »	8.114.495	0 55	8.114.897	(6)
8.113.449	0 50	8.113.754	3 50	8.114.157-04	6 »	8.114.496	32 »	8.114.898	39 50
8.113.556	(5)	8.113.759	0 25	8.114.157-05	5 »	8.114.499	20 »	8.114.899	39 50
8.113.557	0 75	8.113.773	4 25	8.114.157-06	4 »	8.114.528	9 50	8.114.982-02	12 »
8.113.561	0 90	8.113.821	0 15	8.114.157-07	3 »	8.114.568	11 »	8.114.982-03	11 25
8.113.593	12 »	8.113.831	11 »	8.114.157-08	2 50	8.114.590	35 »	8.114.982-04	10 50
8.113.609	3 »	8.113.851	675 »	8.114.228	1 70	8.114.591	35 »	8.114.982-05	10 »
8.113.610	0 65	8.113.852	675 »	8.114.236	7 50	8.114.592	9 »	8.114.982-06	9 50
8.113.636	1 65	8.113.862	175 »	8.114.242	2 »	8.114.595	8 »	8.114.982-07	8 50
8.113.704	200 »	8.113.895	27 »	8.114.243	10 »	8.114.596	8 »	8.114.982-08	7 50
8.113.705	190 »	8.113.896	12 »	8.114.282	12 »	8.114.597	32 »	8.114.982-09	6 75
8.113.706	11 »	8.113.927	10 »	8.114.283	12 »	8.114.611	12 »	8.114.982-10	5 25
8.113.708	11 »	8.113.928	30 »	8.114.285	0 05	8.114.613	14 »	8.114.982-11	4 50
8.113.709	11 »	8.113.959	12 »	8.114.293	10 »	8.114.616	10 »	8.114.982-12	3 75
8.113.710	4 75	8.113.960	15 »	8.114.310	27 »	8.114.619	32 »	8.114.982-13	3 »
8.113.711	30 »	8.114.019	4 50	8.114.323	10 »	8.114.620	10 »	8.505.057	(1)

Bille (diamètre 8 $\frac{7}{8}$ 73) Prix 0 25

Ces prix sont établis sur les bases de mai 1936 et doivent subir la hausse générale appliquée aux pièces de rechange.

ERRATA DU P. R. 401

N° Nota	Pages	DÉSIGNATIONS	PRIX
1		Prix suivant Tarifs Fournisseurs
2	35	Au lieu de 6.017.179, lire 7.233.645	7 50
3	26	Au lieu de 7.242.943, lire 8.106.143	19 »
4	26	Au lieu de 7.242.994 (<i>support droit cent</i>), lire 8.101.344 (<i>support droit cent</i>) Au lieu de 7.242.994 (<i>support gauche cent</i>), lire 8.101.343 (<i>support gauche cent</i>)	16 » 16 »
5	38	Au lieu de 8.113.556, lire 8.105.611	1 50
6	10	Au lieu de 8.114.897, lire 7.244.362	34 »



Ces prix sont établis sur les bases de mai 1936 et doivent subir la hausse générale appliquée aux pièces de rechange.